

APPLICATION : Abattoir
LOCALISATION : France
DIFFICULTÉ : Maintenance
TYPE DE CHAÎNE : Chaîne bi-plan

SUCCÈS CLIENT

Le client faisait appel à une société de maintenance extérieure pour le remplacement de ses chaînes forgées ou biplan, mais les alignements et le parallélisme n'étaient pas contrôlés. Résultat? des arrêts de production à répétition et une durée de vie de la chaîne réduite.



Sedis Service est le spécialiste de l'installation, de la maintenance et de la remise en état de convoyeurs. La totalité de l'installation a donc été vérifiée, les problèmes liés aux alignements corrigés, et les chaînes ainsi que tous les guides des convoyeurs aériens remplacés.

La chaîne n'a jamais fonctionné aussi longtemps, et sans interruption de production !



ÉCONOMIES SUR LE COÛT GLOBAL
D'EXPLOITATION



DURÉE DE VIE DE LA CHAÎNE
AUGMENTÉE



MOINS D'ARRÊTS
DE PRODUCTION