

APPLICATION : Cimenterie

LOCALISATION : Irlande

DIFFICULTÉ : Poussière & allongement

TYPE DE CHAÎNE : Transmission

SUCCÈS CLIENT

Dans une cimenterie, le client utilisait sur son application une chaîne de transmission 24B-2 d'une gamme solution anti-usure de la **concurrence**. Mais l'**environnement poussiéreux & abrasif**, ainsi qu'un **manque fréquent de lubrification** générait un allongement de la chaîne tel qu'il fallait la remplacer après **6 à 8 semaines** tout au plus.

L'ingénieur Sedis avec l'appui du service technique lui a donc proposé l'utilisation de la chaîne **DELTA® HR anti-usure**, couplée d'un système de **lubrification automatique par pinceau**. Les résultats ont été au-delà des espérances : après **1 an de fonctionnement** la chaîne n'a toujours pas été remplacée : soit une durée de vie **multipliée par 6 !**

Ce furent des **heures de maintenance gagnées** sur l'année pour le client (lubrification, changement de la chaîne...), mais aussi **l'économie d'achat de 6 chaînes** concurrentes !



**HEURES DE MAINTENANCE
GAGNÉES POUR LE CLIENT**



**DURÉE DE VIE
MULTIPLIÉE PAR 6**



**RÉDUCTION DES
ARRÊTS DE PRODUCTION**



**ÉCONOMIES D'ACHAT
DE 6 CHAÎNES EN 1 AN**

**DURÉE DE VIE
DE LA CHAÎNE**

X 6

*par rapport à la
chaîne concurrente*